

## Výsledky měření vody v měsíci říjnu

### OLŠINY

– počet domácností napojených na obecní vodovod	41
– počet domácností, které provedly měření	36, tj. 88 %
– počet domácností, které měření neprovedly	5
– spotřeba dle vodoměru v rezervoáru v Olšínách	43 m <sup>3</sup>
– spotřeba dle měření domácností	39,013 m <sup>3</sup>
– rozdíl	3,987 m <sup>3</sup>

Poměříme-li počet domácností, které neprovedly měření s rozdílem odběru vody u zdroje a v domácnostech, můžeme říci, že nedochází k úniku vody.

### BŘEZINA

– počet domácností napojených na obecní vodovod	102
– počet domácností, které provedly měření	91, tj. 89 %
– počet domácností, které měření neprovedly	11
– spotřeba dle vodoměru v rezervoáru v Březině	214 m <sup>3</sup>
– spotřeba dle měření domácností	139,061 m <sup>3</sup>
– rozdíl	74,939 m <sup>3</sup>

Poměříme-li počet domácností, které neprovedly měření s rozdílem odběru vody u zdroje a v domácnostech, můžeme říci, že dochází k velkému úniku vody.

Dejte nám prosím vědět, pokud zjistíte, že někde dochází k úniku vody.

Zastupitelstvo schválilo výměnu šoupat a kohoutů na vodovodním vedení, takže poté bude možné zjistit na jaké úseku dochází k úniku vody.

Ale i při vyřešení tohoto problému, stále trvá, že se vlivem sucha velmi snížila vydatnost vrtu v Březině.

Takže zastupitelstvo dále zvažuje posílení zdroje Březina a také nákup cisterny na pitnou vodu.

**Děkujeme všem, kteří se zodpovědně zúčastnili tohoto kontrolního měření.**